

(消費者庁と同時公表)

平成23年8月26日

吉井電気株式会社が入力した加湿器 のリコール（無償点検・修理）について

吉井電気株式会社が入力した加湿器において、当該製品から出火する重大製品事故が発生しました。

事故原因は調査中ですが、当該製品の表示灯基板において必要な絶縁距離が確保されていないことから、当該部分が短絡し出火に至ったものと考えられます。

このため、同社では事故の再発防止を図るため、本日からホームページへの掲載等により、使用中止を呼びかけるとともに、対象製品について平成23年9月1日から無償点検・修理を実施する予定です。

当該事故は、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき、重大製品事故報告を受け、平成23年3月11日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表（管理番号A201001057）していたものです。

経済産業省としましては、当該製品をお持ちの方に対し、再発防止のため、輸入事業者の行う無償点検・修理を受けるよう呼びかけるものです。

1. 事故事象及び再発防止策について

(1) 事故事象について

吉井電気株式会社が入力した加湿器において、当該製品から出火する火災が発生しました。

事故原因は調査中ですが、当該製品の表示灯基板において必要な絶縁距離が確保されていないことから、当該部分が短絡し出火に至ったものと考えられます。

(2) 同社では事故の再発防止を図るため、本日、同社ホームページに情報の掲載、同年9月1日から販売店を通じて判明している購入者へのDM発送や販売店での店頭告知を行うとともに対象製品について無償点検・修理（基板交換）を実施する予定です。

2. 対象製品：製品名・型式、対象台数、販売期間、対象製品の外観及び確認方法

●製品名：加湿器（商品名「温熱式加湿器A b i t e l a x」）
型番：A S K - 2 3 3

●対象台数：50,000台

●販売期間：平成15年9月～平成18年2月

●対象製品の外観及び確認方法



型番表示は、
前面の操作パネル部と
背面の表示シール内に
「ASK-233」と
それぞれ表記されています。

3. 事業者の対応

無償点検・修理（基板交換）を実施します。
（平成23年9月1日（木）開始予定。）

4. 事業者の告知

- ・ホームページへの情報掲載：平成23年8月26日（金）
- ・販売店を通じてDM送付：平成23年9月1日（木）
- ・販売店での店頭告知：平成23年9月1日（木）

5. 消費者への注意喚起

上記の対象製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止していただき、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

6. 問い合わせ先

吉井電気株式会社窓口

- ・電話窓口：0120-655-160（フリーダイヤル）
- ・受付時間：9:00～17:00（土曜・日曜・祝日は除く）
- ・ホームページ：www.yoshii-e.co.jp

（本発表資料のお問い合わせ先）
商務流通グループ製品安全課製品事故対策室長 野中
担当：宮下、古田、長沼
電話：03-3501-1511（内線：4311）
03-3501-1707（直通）

■当該リコール(無償点検・修理)にかかる消費生活用製品の重大製品事故一覧

別紙

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201001057	平成23年3月1日	平成23年3月9日	加湿器	ASK-233	吉井電気株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品のスイッチ部周辺から火花が生じる火災が発生し、当該製品が焼損した。 事故原因は調査中ですが、当該製品の表示灯基板において必要な絶縁距離が確保されていないことから、当該部分が短絡し出火に至ったものと考えられます。	佐賀県	平成23年3月11日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの