


アルカテル社製ロータリーポンプをご使用のお客様へ 未改修のポンプを探しています。

1997年7月～2004年1月に販売いたしましたアルカテル社製新型ロータリーポンプにおきましてはモーターカバー内部のコンデンサの劣化により発火に至る可能性があるため、2004年3月16日からホームページ等を通じてお客様へお知らせし無償で修理をさせていただきます。対象の製品がございましたら至急ご連絡下さいますようお願い申し上げます。

対象製品：アルカテル社製新型パスカルシリーズロータリーポンプ（単相モータ付き）

※以下の①～③の**全てに合致**しているもので、合格または緑色シールが無いものが対象製品です。

- ①製造番号が **408959** 以前のもの （408960 以降の製造番号は対象外）
- ②モータ部のカバーが白色 （黒色は対象外）
- ③モータ部の側面に ON-OFF スイッチが付いている （対象外のモータにはスイッチ無し）



※モデル名

*	M2005*	M2010*	M2015*	M2021*
SD	○	○	○	○
I	○	○	○	○
C1	○	○	○	○
C2	—	○	○	○
H1	○	—	○	—

注)Mは単相モータを意味します。なお、銘板には「M」の表示はありません。

「対象製品で未改修品をお持ちの場合は、至急連絡願います。」

改修受付・お問合せ窓口

下記フリーダイヤルまたは、E-mail へご連絡ください。

フリーダイヤル 0120-85-3374 (無料)

受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝日を除く)

E-mail : compoc@canon-anelva.co.jp

キヤノン アネルバ 株式会社

下記 URL にも情報を掲載いたしております。

URL : <http://www.canon-anelva.co.jp>